



关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知

尊敬的各曼隆蒂森克虏伯品牌电梯的使用单位、维保单位：

为响应国家市场监督管理总局办公厅 2021 年 4 月 14 日发布的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知(市监特设函[2021]564 号)》公文的相关要求，以排除鼓式制动器因未及时维护或者维护不当而引起制动器制动部件卡阻，造成溜车的安全隐患。为防止和减少此类事故发生，现通知各单位对本公司涉及的鼓式制动器开展安全隐患专项排查工作。

因其失效主要原因为当制动器电磁铁长期工作过程中，会在柱塞式电磁铁内部产生油泥、铁屑等异物，若因维护不及时会导致柱塞被内部油泥阻滞，制动卡阻，严重时会使柱塞轴杆因磨损而出现明显台阶，从而使柱塞冲程受限，存在制动器不能正确制动的风险，现要求各合作单位配合完成如下工作：

1. 各电梯使用单位组织维保单位针对本公司提供的需要此次排查的鼓式制动器清单（详见附表中 电梯鼓式制动器专项排查治理清单）进行全面排查摸底，并制定整改方案及计划，并于 2021 年 6 月 30 日前填写《电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表》，报送当地负责办理使用登记的市场监管部门。

2. 自 2021 年 7 月至 2022 年 9 月 电梯使用、维保单位针对本公司提供的需要排查的清单 严格按照本公司提供的各型号制动器的拆解维护技术文件，对鼓式制动器逐一进行检查、拆解保养，并保留好制动器检查、拆解保养视频或照片等见证材料以便备查。

现通知各相关单位，针对需要排查的制动器，务必严格按照维护指导文件，正确地进行维护保养工作，按期完成鼓式制动器排查治理工作，以消除风险，以彻底杜绝隐患。

感谢您的配合。

- 附件：1. 电梯鼓式制动器专项排查治理清单
2. 电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表
3. 制动器拆解与清洗指导

曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司

2021/5/10