



鼓式制动器松闸顶杆的维保说明

尊敬的各曼隆蒂森克虏伯品牌电梯的使用单位、维保单位：

积极响应国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函（2021）564号）》文件相关要求。

我司特向所有客户及维保单位作出如下说明，请悉知：

主机所安装的鼓式制动器的松闸顶杆材质均为不锈钢(S30408)、铜合金(HPB59-1)、铝合金等非导磁材料，无需更换。请参考附表。

制动器型号及适用机型

制动器型号	适用机型
DZE-9EA	YJ200A
DZE-12E	MF110T、MF75T、MF60T、FYJ245、YJ245D、YJ200、YJ275、YJ275A
DZE-14E	MPM55T、GTS

请各相关主体单位按照《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函（2021）564号）》文件要求对维保主机进行检查。日常请按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）文件的相关规定，周期性对鼓式制动器进行清洁、润滑、检查、磨损量等维护保养。

曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司



2021/5/10